



תוצאות ניטור יתושים 11 ניטורים בשורק לשנת 2023 מ.א. מטה יהודה

שם האתר +מיקום	תאריך ניטור	רמת נגיעות	גיל הזחלים	הסדרת צמחיה	דרך גישה	הערות
חניון מעיין נחם ונחל כסלון	31.10.23	1	0	2	חלקי	
נחל שורק אחרי גשר 38	31.10.23	1	0	3	יש	זרימת מים חזקה
חיבור שורק נחל ישעי	31.10.23	1	0	3	יש	זרימת מים חזקה
נחל שורק מעבר לפני מחצבה צרעה	31.10.23	1	0	3	אין	זרימת מים בינונית
נחל שורק לפני מאגר א	31.10.23	1	0	3	אין	זרימת מים בינונית
נחל שורק אחרי מאגר א	31.10.23	1	0	3	יש	זרימת מים בינונית
נחל שורק מעבר חקלאי תל בטש	31.10.23	1	0	3	יש	זרימת מים בינונית
נחל שורק לפני טל שחר	31.10.23	1	0	3	יש	זרימת מים בינונית
נחל שורק אחר טל שחר	31.10.23	1	0	3	יש	זרימת מים בינונית
גשר נחל ישעי	31.10.23	1	0	1	יש	זרימת מים חלשה

רמות נגיעות : 0 = אין דגירת יתושים (לא דורש טיפול רציף) , 1 = אין דגירה (דורש מעקב) , 2 = יש דגירה (כל הדרגות, דרוש טיפול והדברה דחופה)

גיל הזחלים: 1 = זחלים צעירים , 2 = זחלים גדולים , 3 = גלמים

הסדרת גדות : טוב=1 , בינוני=2 , רע=3

הסדרת צמחיה: טוב=1 , בינוני=2 , רע=3

דרך גישה : יש. אין , חלקי

חתימה: בעז תאריך: 31.10.23

למשה ומאור מרחבי

זרימת המים בנחל שורק בינונית.
לא נראו זחלי יתושים לאורך הנחל.
בנחל ישעי זרימת חלשה .

בעז



בס"ד

ניטור יתושים למ.א. מטה יהודה

שם האתר +מיקום	תאריך ניטור	רמת נגיעות	גיל הזחלים	הסדרת צמחייה	דרך גישה	הערות
חניון מעיין נחם ונחל כסלון	19.10.23	1	0	2	חלקי	
נחל שורק אחרי גשר 38	19.10.23	1	0	3	יש	זרימת מים
חיבור שורק נחל ישעי	19.10.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק מעבר לפני מחצבה צרעה	19.10.23	1	0	3	אין	זרימת מים
נחל שורק לפני מאגר א	19.10.23	1	0	3	אין	זרימת מים
נחל שורק אחרי מאגר א	19.10.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק מעבר חקלאי תל בטש	19.10.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק לפני טל שחר	19.10.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק אחר טל שחר	19.10.23	1	0	3	יש	זרימת מים
גשר נחל ישעי	19.10.23	1	0	1	יש	זרימת מים

רמות נגיעות : 0 = אין דגירת יתושים (לא דורש טיפול רציף) , 1 = אין דגירה (דורש מעקב) ,
2 = יש דגירה (כל הדרגות , דרוש טיפול והדברה דחופה)

גיל הזחלים: 1 = זחלים צעירים , 2 = זחלים גדולים , 3 = גלמים

הסדרת גדות : טוב=1 , בינוני=2 , רע=3

הסדרת צמחייה: טוב=1 , בינוני=2 , רע=3

דרך גישה : יש. אין , חלקי

חתימה: בעז תאריך: 19.10.23

למאור מרחבי

זרימת המים בנחל שורק בינונית.
לא נראו זחלי יתושים לאורך הנחל.
בנחל ישעי זרימת חלשה .

בעז



בס"ד

ניטור יתושים למ.א. מטה יהודה

שם האתר +מיקום	תאריך ניטור	רמת נגיעות	גיל הזחלים	הסדרת צמחייה	דרך גישה	הערות
חניון מעיין נחם ונחל כסלון	22.8.23	1	0	2	חלקי	יב'
נחל שורק אחרי גשר 38	22.8.23	1	0	3	יש	זרימת מים
חיבור שורק נחל ישעי	22.8.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק מעבר לפני מחצבה צרעה	22.8.23	1	0	3	אין	זרימת מים
נחל שורק לפני מאגר א	22.8.23	1	0	3	אין	זרימת מים
נחל שורק אחרי מאגר א	22.8.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק מעבר חקלאי תל בטש	22.8.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק לפני טל שחר	22.8.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק אחר טל שחר	22.8.23	1	0	3	יש	זרימת מים
גשר נחל ישעי	22.8.23	1	0	1	יש	זרימת מים

רמות נגיעות : 0 = אין דגירת יתושים (לא דורש טיפול רציף) , 1 = אין דגירה (דורש מעקב) ,
2 = יש דגירה (כל הדרגות , דרוש טיפול והדברה דחופה)

גיל הזחלים: 1 = זחלים צעירים , 2 = זחלים גדולים , 3 = גלמים

הסדרת גדות : טוב=1 , בינוני=2 , רע=3

הסדרת צמחייה: טוב=1 , בינוני=2 , רע=3

דרך גישה : יש. אין , חלקי

חתימה: בעז תאריך: 22.8.23

למשה סוויסה ולמאור מרחבי

זרימת המים בנחל שורק בינונית.

לא נראו זחלי יתושים לאורך הנחל.

בנחל ישעי זרימת המים נחלשת.

בעז



בס"ד

טופס ניטור יתושים למ.א. מטה יהודה

שם האתר +מיקום	תאריך ניטור	רמת נגיעות	גיל הזחלים	הסדרת צמחייה	דרך גישה	הערות
חניון מעיין נחם ונחל כסלון	8.8.23	1	0	2	חלקי	
נחל שורק אחרי גשר 38	8.8.23	1	0	3	יש	זרימת מים
חיבור שורק נחל ישעי	8.8.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק מעבר לפני מחצבה צרעה	8.8.23	1	0	3	אין	זרימת מים
נחל שורק לפני מאגר א	8.8.23	1	0	3	אין	זרימת מים
נחל שורק אחרי מאגר א	8.8.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק מעבר חקלאי תל בטש	8.8.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק לפני טל שחר	8.8.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק אחר טל שחר	8.8.23	1	0	3	יש	זרימת מים
גשר נחל ישעי	8.8.23	1	0	1	יש	זרימת מים

רמות נגיעות : 0 = אין דגירת יתושים (לא דורש טיפול רציף) , 1 = אין דגירה (דורש מעקב) ,
2 = יש דגירה (כל הדרגות , דרוש טיפול והדברה דחופה)

גיל הזחלים: 1 = זחלים צעירים , 2 = זחלים גדולים , 3 = גלמים

הסדרת גדות : טוב=1 , בינוני=2 , רע=3

הסדרת צמחייה: טוב=1 , בינוני=2 , רע=3

דרך גישה : יש. אין , חלקי

חתימה בעז תאריך: 8.8.23

למשה סוויסה ולמאור מרחבי

זרימת המים בנחל שורק בינונית.

לא נראו זחלי יתושים לאורך הנחל.

בנחל ישעי זרימת המים נחלשת.

בעז



בס"ד

ניטור יתושים למ.א. מטה יהודה

שם האתר +מיקום	תאריך ניטור	רמת נגיעות	גיל הזחלים	הסדרת צמחייה	דרך גישה	הערות
חניון מעיין נחם ונחל כסלון	23.7.23	1	0	2	חלקי	
נחל שורק אחרי גשר 38	23.7.23	1	0	3	יש	זרימת מים
חיבור שורק נחל ישעי	23.7.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק מעבר לפני מחצבה צרעה	23.7.23	1	0	3	אין	זרימת מים
נחל שורק לפני מאגר א	23.7.23	1	0	3	אין	זרימת מים
נחל שורק אחרי מאגר א	23.7.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק מעבר חקלאי תל בטש	23.7.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק לפני טל שחר	23.7.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק אחר טל שחר	23.7.23	1	0	3	יש	זרימת מים
גשר נחל ישעי	23.7.23	1	0	1	יש	זרימת מים

רמות נגיעות : 0 = אין דגירת יתושים (לא דורש טיפול רציף) , 1 = אין דגירה (דורש מעקב) ,
2 = יש דגירה (כל הדרגות , דרוש טיפול והדברה דחופה)

גיל הזחלים: 1 = זחלים צעירים , 2 = זחלים גדולים , 3 = גלמים

הסדרת גדות : טוב=1 , בינוני=2 , רע=3

הסדרת צמחייה: טוב=1 , בינוני=2 , רע=3

דרך גישה : יש. אין , חלקי

חתימה: בעז תאריך: 23.7.23

למשה סוויסה ולמאור מרחבי

זרימת המים בנחל שורק בינונית.

לא נראו זחלי יתושים לאורך הנחל.

בנחל ישעי זרימת המים נחלשת.

בעז



בס"ד

טופס ניטור יתושים למ.א. מטה יהודה

שם האתר +מיקום	תאריך ניטור	רמת נגיעות	גיל הזחלים	הסדרת צמחייה	דרך גישה	הערות
חניון מעיין נחם ונחל כסלון	5.7.23	1	0	2	חלקי	
נחל שורק אחרי גשר 38	5.7.23	1	0	3	יש	זרימת מים
חיבור שורק נחל ישעי	5.7.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק מעבר לפני מחצבה צרעה	5.7.23	1	0	3	אין	זרימת מים
נחל שורק לפני מאגר א	5.7.23	1	0	3	אין	זרימת מים
נחל שורק אחרי מאגר א	5.7.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק מעבר חקלאי תל בטש	5.7.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק לפני טל שחר	5.7.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק אחר טל שחר	5.7.23	1	0	3	יש	זרימת מים
גשר נחל ישעי	5.7.23	1	0	1	יש	זרימת מים

רמות נגיעות : 0 = אין דגירת יתושים (לא דורש טיפול רציף) , 1 = אין דגירה (דורש מעקב) ,
2 = יש דגירה (כל הדרגות , דרוש טיפול והדברה דחופה)

גיל הזחלים: 1 = זחלים צעירים , 2 = זחלים גדולים , 3 = גלמים

הסדרת גדות : טוב=1 , בינוני=2 , רע=3

הסדרת צמחייה: טוב=1 , בינוני=2 , רע=3

דרך גישה : יש. אין , חלקי

חתימה בעז תאריך : 5.7.23

למשה סוויסה ולמאור מרחבי

זרימת המים בנחל שורק בינונית.

לא נראו זחלי יתושים לאורך הנחל.

בנחל ישעי זרימת המים נחלשת.

בעז



בס"ד

טופס ניטור יתושים למ.א. מטה יהודה

שם האתר +מיקום	תאריך ניטור	רמת נגיעות	גיל הזחלים	הסדרת צמחייה	דרך גישה	הערות
חניון מעיין נחם ונחל כסלון	21.6.23	1	0	2	חלקי	מעט
נחל שורק אחרי גשר 38	21.6.23	1	0	3	יש	זרימת מים
חיבור שורק נחל ישעי	21.6.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק מעבר לפני מחצבה צרעה	21.6.23	1	0	3	אין	זרימת מים
נחל שורק לפני מאגר א	21.6.23	1	0	3	אין	זרימת מים
נחל שורק אחרי מאגר א	21.6.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק מעבר חקלאי תל בטש	21.6.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק לפני טל שחר	21.6.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק אחר טל שחר	21.6.23	1	0	3	יש	זרימת מים
גשר נחל ישעי	21.6.23	1	0	2	יש	זרימת מים

רמות נגיעות : 0 = אין דגירת יתושים (לא דורש טיפול רציף) , 1 = אין דגירה (דורש מעקב) ,
2 = יש דגירה (כל הדרגות , דרוש טיפול והדברה דחופה)

גיל הזחלים: 1 = זחלים צעירים , 2 = זחלים גדולים , 3 = גלמים

הסדרת גדות : טוב=1 , בינוני=2 , רע=3

הסדרת צמחייה: טוב=1 , בינוני=2 , רע=3

דרך גישה : יש. אין , חלקי

חתימה: בעז תאריך: 21.6.23

למשה סוויסה ולמאור מרחבי

זרימת המים בנחל שורק ברמה בינונית. רשות ניקוז הצעה עבודת פריצת חלונות לאורך רוב הערוץ
לא נראו זחלי יתושים.

בעז



בס"ד

טופס ניטור יתושים למ.א. מטה יהודה

שם האתר +מיקום	תאריך ניטור	רמת נגיעות	גיל הזחלים	הסדרת צמחייה	דרך גישה	הערות
חניון מעיין נחם ונחל כסלון	4.6.23	1	0	2	חלקי	
נחל שורק אחרי גשר 38	4.6.23	1	0	3	יש	זרימת מים
חיבור שורק נחל ישעי	4.6.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק מעבר לפני מחצבה צרעה	4.6.23	1	0	3	אין	זרימת מים
נחל שורק לפני מאגר א	4.6.23	1	0	3	אין	זרימת מים
נחל שורק אחרי מאגר א	4.6.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק מעבר חקלאי תל בטש	4.6.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק לפני טל שחר	4.6.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק אחר טל שחר	4.6.23	1	0	3	יש	זרימת מים
גשר נחל ישעי	4.6.23	2	1-2	2	יש	זרימת מים

רמות נגיעות : 0 = אין דגירת יתושים (לא דורש טיפול רציף) , 1 = אין דגירה (דורש מעקב) ,
2 = יש דגירה (כל הדרגות , דרוש טיפול והדברה דחופה)

גיל הזחלים: 1 = זחלים צעירים , 2 = זחלים גדולים , 3 = גלמים

הסדרת גדות : טוב=1 , בינוני=2 , רע=3

הסדרת צמחייה: טוב=1 , בינוני=2 , רע=3

דרך גישה : יש. אין , חלקי

חתימה: בעז תאריך: 4.6.23

למשה סוויסה ולמאור מרחבי

זרימת המים בנחל שורק חזקה.

לא נראו זחלי יתושים לאורך הנחל.

רשות הניקוז פרצה לאורך הנחל באופן חלקי "חלונות" בסבך השיחים לאפשר גישה לניטור .

בנחל ישעי זרימת המים נחלשת.

בעז



בס"ד

טופס ניטור יתושים למ.א. מטה יהודה

שם האתר +מיקום	תאריך ניטור	רמת נגיעות	גיל הזחלים	הסדרת צמחייה	דרך גישה	הערות
	24.5.23					
חניון מעיין נחם ונחל כסלון	24.5.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק אחרי גשר 38	24.5.23	1	0	3	יש	זרימת מים
חיבור שורק נחל ישעי	24.5.23	1	0	3	אין	זרימת מים
נחל שורק מעבר לפני מחצבה צרעה	24.5.23	1	0	3	אין	זרימת מים
נחל שורק לפני מאגר א	24.5.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק אחרי מאגר א	24.5.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק מעבר חקלאי תל בטש	24.5.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק לפני טל שחר	24.5.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק אחר טל שחר	24.5.23	1	0	3	יש	זרימת מים
גשר נחל ישעי	24.5.23	1	0	2	יש	זרימת מים

רמות נגיעות : 0 = אין דגירת יתושים (לא דורש טיפול רציף) , 1 = אין דגירה (דורש מעקב) ,
2 = יש דגירה (כל הדרגות , דרוש טיפול והדברה דחופה)

גיל הזחלים: 1 = זחלים צעירים , 2 = זחלים גדולים , 3 = גלמים

הסדרת גדות : טוב=1 , בינוני=2 , רע=3

הסדרת צמחייה: טוב=1 , בינוני=2 , רע=3

דרך גישה : יש. אין , חלקי

חתימה: בעז תאריך: 24.5.23

למשה סוויסה ולמאור מרחבי

זרימת המים בנחל עדיין מאוד חזקה כיוון שהחקלאים עדיין לא משקים בצורה אינטנסיבית .
לא נראו זחלי יתושים , לאורך הנחל ברובו רשות הניקוז עדיין לא פרצה דרך גישה
ו"חלונות" בסבך השיחים לאפשר גישה לניטור .

בעז



בס"ד

טופס ניטור יתושים למ.א. מטה יהודה

שם האתר +מיקום	תאריך ניטור	רמת נגיעות	גיל הזחלים	הסדרת צמחייה	דרך גישה	הערות
חניון מעיין נחם ונחל כסלון	7.5.23	1	0	2	חלקי	זרימה
נחל שורק אחרי גשר 38	7.5.23	1	0	3	יש	זרימת מים
חיבור שורק נחל ישעי	7.5.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק מעבר לפני מחצבה צרעה	7.5.23	1	0	3	אין	זרימת מים
נחל שורק לפני מאגר א	7.5.23	1	0	3	אין	זרימת מים
נחל שורק אחרי מאגר א	7.5.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק מעבר חקלאי תל בטש	7.5.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק לפני טל שחר	7.5.23	1	0	3	יש	זרימת מים
נחל שורק אחר טל שחר	7.5.23	1	0	3	יש	זרימת מים
גשר נחל ישעי	7.5.23	1	0	2	יש	זרימת מים

רמות נגיעות : 0 = אין דגירת יתושים (לא דורש טיפול רציף) , 1 = אין דגירה (דורש מעקב) ,
2 = יש דגירה (כל הדרגות, דרוש טיפול והדברה דחופה)

גיל הזחלים: 1 = זחלים צעירים , 2 = זחלים גדולים , 3 = גלמים

הסדרת גדות : טוב=1 , בינוני=2 , רע=3

הסדרת צמחייה: טוב=1 , בינוני=2 , רע=3

דרך גישה : יש. אין , חלקי

חתימה: בעז תאריך: 7.5.23

למשה סוויסה ולמאור מרחבי

זה ניטור ראשון לעונה זו .

זרימת המים בנחל עדיין מאוד חזקה כיוון שהחקלאים עדיין לא משקים בצורה אינטנסיבית .
לא נראו זחלי יתושים, לאורך הנחל ברובו רשות הניקוז עדיין לא פרצה דרך גישה
ו"חלונות" בסבך השיחים לאפשר גישה לניטור .

בעז

